

**CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK -**

Disconnect power before installation.

For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes.

1. Sidewire - Wrap stripped conductors 3/4 under screw head  
Backwire - Strip conductors to gage on device and insert wires in holes on back
2. Connect conductors:
  - Green or Bare to Green Hex Screw
  - White or Gray to Silver Screw
  - Black or Red to Brass Screw
3. Tighten terminal screws securely 9-12 lb-in (1.0-1.4 N-M).

Terminal Capacity  
15A - 14-10 AWG  
20A - 12-10 AWG

**CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.**

Desconectar la corriente antes de la instalación.

Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

1. Cableado lateral - Enrollar los conductores pelados 3/4 bajo la cabeza del tornillo  
Cableado posterior - Pelar los conductores como se indica en el artefacto e insertar los cables en los orificios al dorso.
2. Conectar los conductores:
  - Verde o conductor pelado al tornillo verde hexagonal
  - Blanco o gris al tornillo plateado
  - Negro o rojo al tornillo de latón
3. Apretar los tornillos de los bornes de 1.0-1.4 N-M

Calibres de conductores admisibles: 15A 14-10 AWG  
20A 12-10 AWG

**ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.**

Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.

1. Câblage latéral - Enrouler les conducteurs dénudés au 3/4 sous la tête de la vis.  
Câblage arrière - Dénuder les conducteurs en se référant au repère sur le dispositif et introduire les fils dans les ouvertures arrière.
2. Raccorder les conducteurs
  - Le vert ou fil nu à la vis verte à six pans
  - Le blanc ou gris à la vis argenté
  - Le noir ou rouge à la vis en laiton
3. Serrer les vis de bornes avec un couple de 1.0-1.4 N-M.

Calibres de conducteurs admisibles: 15A 14-10 AWG  
20A 12-10 AWG

