

## WORK SURFACE BOX SQUARE MINI - LIFT UP STYLE

### Installation Instructions


#### GENERAL INFORMATION

- CAUTION:** RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing.
- NOTICE:** For installation by a qualified person in accordance with all national and local electrical codes.
- NOTICE:** For indoor use only.
- NOTICE:** In accordance with the NEC® and CEC®, data communications must be separated from power circuits.

#### INSTALLATION

- Following the recommended table cutout illustration, cut opening in table surface in desired location. See Fig. 1. Recess dimensions marked \* are optional. Recess will make the box flush to the top surface. Square corners are permissible.
- Remove clamps (a) from frame of device.
- Insert box into cutout. Using the threaded studs (b), washers (c) and nuts (d) re-secure the clamps (a) to the box. See Fig. 2. For tables  $\frac{3}{4}$ "[19mm] to 1-1/4"[31,7mm] use holes marked "X". For tables 1-1/4"[31,7mm] to 1-7/8"[47,6mm] use holes marked "Y".
- After the clamps (a) are in place, hand-tighten clamping screws (e) until box is held firmly in the table.
- Connect power cord and data cable as required.
- After installation, check the box for proper operation and movement.

Fig. 1



Wiring Device-Kellems  
Hubbell Incorporated (Delaware)  
40 Waterview Drive  
Shelton, Connecticut 06484  
(475) 882-4800

PD2405 (Page 1)

## MINIBOÎTE CARRÉE ESCAMOTABLE POUR PLAN DE TRAVAIL

### Directives de montage


#### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage.
- AVIS -** Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.
- AVIS -** Pour usage à l'intérieur seulement.
- AVIS -** Selon le Code canadien de l'électricité, les circuits de données/communication doivent être séparés des circuits d'éclairage/d'énergie.

#### MONTAGE

- Conformément à l'illustration de découpe de la table, pratiquer l'ouverture dans la table à l'endroit désiré. Consulter la Fig. 1. Les dimensions de l'enca斯特rement identifiées par un \* sont optionnelles. Une fois encastrée, la boîte sera à ras la surface. Les coins en carré sont admissibles.
- Retirer les supports (a) du bâti du dispositif.
- Insérer la boîte dans l'ouverture. À l'aide des goujons filetés (b), des rondelles (c) et des écrous (d) fixer à nouveau les supports (a) à la boîte. Consulter la Fig. 2. Pour les tables de 19 mm à 31,7 mm se servir des trous identifiés par un "X". Pour les tables de 31,7 mm à 47,6 mm se servir des trous identifiés par un "Y".
- Une fois les supports (a) en place, serrer à la main les vis (e) jusqu'à ce que la boîte soit retenue solidement.
- Raccorder les conducteurs d'alimentation et de communication au besoin.
- Après le montage, vérifier le bon fonctionnement de la boîte.

Fig.



## MINICAJA CUADRADA PLEGABLE PARA SUPERFICIE DE TRABAJO

### Instrucciones de instalación


#### INFORMACIÓN GENERAL

- CUIDADO-- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente antes de la instalación.
- AVISO -** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.
- AVISO -** Exclusivamente para uso en interiores.
- AVISO -** De conformidad con la Norma oficial mexicana, los circuitos de datos/comunicaciones deben estar separados de los circuitos de iluminación/energía eléctrica.

#### INSTALACIÓN

- Siguiendo la ilustración de corte, hacer una abertura en el lugar deseado de la mesa. Ver la Fig. 1. Las dimensiones para empotrar se indican con \* y son opcionales. El montaje empotrado hará que la caja quede al ras de la superficie. Las esquinas cuadradas son permitidas.
- Quitar los soportes (a) del cuadro del dispositivo.
- Insertar la caja en la abertura. Usando los espárragos (b), arandelas (c) y tuercas (d) volver a fijar los soportes a la caja. Ver la Fig. 2. Para tablas de 19 mm [ $\frac{3}{4}$ ] a 31,7 mm [1-1/4"] usar los agujeros indicados con "X". Para mesas de 31,7 mm [1-1/4"] a 47,6 mm [1-7/8"] usar los agujeros indicados con "Y".
- Una vez que los soportes (a) estén colocados, apretar con la mano los tornillos (e) hasta que la caja quede firmemente sujetada a la mesa.
- Conectar los cables de alimentación y de datos según sea necesario.
- Después de la instalación, revisar que la caja funcione correctamente.

Fig. 3



HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO EN MÉXICO.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle  
México, 03200 D.F.Tel. (55) 9151-9999

