

# HUBBELL IEC 309 Series I & II Pin & Sleeve Receptacles & Inlets

## Prises et entrées plot et douille CEI 309, Séries I et II de HUBBELL

## Tomacorrientes y entradas de perno y manga CEI 309, Series I y II de HUBBELL

D04697H01  
Sub 6 02/10



Wiring Device-Kellems  
Hubbell Incorporated  
Bridgeport, CT 06605  
(203) 337-3100

English

## GENERAL INSTRUCTIONS

**CAUTION - RISK OF ELECTRIC SHOCK. Turn off power prior to installing this product.**

- ▶ This device should be installed ONLY by an electrician or other qualified person in accordance with national and/or local code requirements.
- ▶ **CAUTION:** Use Copper Wire Only.
- ▶ Confirm rating on device nameplate is proper for the installation.
- ▶ These devices conform to configuration standard IEC 309-2. Devices not made to IEC 309-2 are made to North American industry standards and could be improperly mated with IEC devices.

**CAUTION:** Please review premises carefully and DO NOT USE non-IEC devices in proximity of IEC 309-2 devices unless it has been determined improper mating **cannot** occur.

Français

## DIRECTIVES GÉNÉRALES

### AVERTISSEMENT - DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE.

Débrancher le secteur avant d'installer ce dispositif.

- ▶ Ce dispositif doit être installé UNIQUEMENT par un électricien ou une personne qualifiée conformément aux prescriptions des codes nationaux ou locaux en vigueur.
- ▶ **ATTENTION** - N'employer que du fil de cuivre.
- ▶ S'assurer que les caractéristiques nominales inscrites sur la plaque signalétique conviennent au service désiré.
- ▶ Ces dispositifs sont conformes aux normes de configuration CEI 309-2. Les dispositifs non construits selon les normes CEI 309-2 sont construits selon les normes industrielles nord-américaines et pourraient être raccordés de façon inappropriée à des dispositifs CEI.

**ATTENTION** - Bien examiner les lieux et NE PAS utiliser de dispositif **non** CEI à proximité de dispositifs CEI 309-2 à moins d'avoir déterminé que le raccordement inapproprié est **impossible**.

Español

## INSTRUCCIONES GENERALES

**CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la electricidad antes de instalar este producto.**

- ▶ Este dispositivo SÓLO debe ser instalado por un electricista u otra persona competente según los requisitos del código nacional y/o local.
- ▶ **CUIDADO** - Utilizar solamente cable de cobre.
- ▶ Confirmar que las características nominales indicadas en la placa son apropiadas para la instalación.
- ▶ Estos dispositivos se ajustan a la configuración de la norma CEI 309-2. Los dispositivos que no se ajustan a la norma CEI 309-2 corresponden a normas industriales norteamericanas y podrían conectarse incorrectamente con dispositivos CEI.

**CUIDADO** - Inspeccionar minuciosamente los locales y NO UTILIZAR dispositivos que **no correspondan** a la CEI en las cercanías de dispositivos CEI 309-2, salvo que se haya determinado que **no puede** producirse una conexión indebida.

## ASSEMBLY INSTRUCTION

English

## MÉTHODE DE MONTAGE

Français

Español

### RECEPTACLES AND INLETS

- Select cable of suitable ampacity, service and temperature ratings.
- a. Interior assembly④ must be removed from housing⑤ by loosening captive assembly screws⑥ either (2) interior (20 & 30A) or (4) exterior (60 & 100A).
- Strip conductors per Table I.
- Insert the conductors in the marked terminal openings according to Table II.
- Torque the terminal screws① per Table I.
  - a. Reassemble interior assembly to housing.
  - b. Tighten assembly screws⑥ securely.
- Loosely assemble mounting screws②.
- Cut and remove tie wrap from gasket③.
- Tighten mounting screws② securely.

\* Applies to INLETS only

### ADAPTER PLATES (Back Box Mounting)

- Feed conductors through adapter plate⑦ and gasket⑧.
- After wiring, loosely assemble plate and gasket to mounting surface.
- Cut and remove tie wrap.
- Tighten adapter mounting screws⑨ securely.

TABLE I · TABLA I

	16/20A	30/32A	60/63A	100/125A
Strip conductor ... in. Dénuder les conducteurs sur ... mm Polar los conductores ... mm	5/8	7/8	1	1-3/8
	16	22	25	34
Torque Terminal Screws ... lb-in Serrer les vis de borne à ... N·m Ajustar tornillos de bornes con ... N·m	8	12	18	50
	0,9	1,4	2,0	5,7

TABLE II · TABLA II

Terminal · Borne	Use - Employer - Utilizar
G, Green · Verte · Verde	Equipment Grounding Conductor Conducteur de MALT de l'appareil Conductor a tierra del equipo
W, White · Blanche · Blanco	System Ground (Neutral Conductor) Conducteur de MALT <sup>1</sup> du système (neutre) Conductor a tierra del sistema (neutro)
R1-L1, S2-L2, T3-L3	Line ("Hot" conductors) Alimentation (conducteurs vivants) Alimentación (conductores vivos)

<sup>1</sup>MALT = mise à la terre


### PRISES ET SORTIES DE COURANT.

- Choisir un câble de caractéristiques appropriées pour la capacité électrique, le service et la température.
  - a. L'intérieur④ doit être sorti du carter⑤ en desserrant les vis de montage captives⑥ soit 2 vis intérieures (20 et 30 A) ou 4 vis extérieures (60 et 100 A).
- Dénuder chaque conducteur selon les indications de la Table I.
- Insérer les conducteurs dans les cavités des bornes selon les indications des la Table II.
- Serrer les vis de borne① au couple indiqué dans la Table I.
  - a. Remettre l'intérieur dans le carter.
  - b. Serrer les vis de montage⑥ fermement.
- Poser les vis de montage② sans les serrer.
- Couper et enlever l'attache de la garniture③ d'étanchéité.
- Serrer les vis de montage② fermement.

\* S'applique aux ENTRÉES seulement.

### PLATINE ADAPTATRICE (montage sur boîte)

- Enfiler les conducteurs dans la platine⑦ et la garniture d'étanchéité⑧.
- Après avoir établi les connexions, assembler, sans les serrer, la platine et la garniture sur la surface de montage.
- Couper et enlever l'attache.
- Serrer fermement les vis de fixation⑨ de la platine.



## INSTRUCCIONES PARA ARMAR

### TOMACORRIENTES Y ENTRADAS

- Elegir un cable de características nominales apropiadas para la capacidad eléctrica, el servicio y la temperatura.
    - a. El conjunto interior④ debe ser retirado de su envoltura⑤ aflojando los tornillos cautivos de fijación⑥, sean 2 internos (20 y 30A) o 4 externos (60 y 100A).
  - Pelar los conductores según la Tabla I.
  - Insertar el conductor en el borne marcado, como se indica en la Tabla II.
  - Aplicar un par de fuerzas a los tornillos de los bornes①, según la Tabla I.
    - a. Incorporar nuevamente el conjunto interior a la envoltura.
    - b. Ajustar firmemente los tornillos de fijación⑥.
  - Aplicar los tornillos de fijación② sin ajustarlos.
  - Cortar y quitar el enlace de la junta③.
  - Ajustar firmemente los tornillos de fijación②.
- \* Aplicable a las ENTRADAS solamente

### PLACAS ADAPTADORAS (instalación en caja posterior)

- Pasar los conductores a través de la placa adaptadora⑦ y la junta⑧.
- Después de conectar los cables, aplicar la placa adaptadora y la junta a la superficie prevista, sin fijarlas.
- Cortar y quitar el enlace.
- Ajustar firmemente los tornillos de fijación⑨ de la placa adaptadora.

### INLETS ENTRÉES DE COURANT ENTRADAS DE CORRIENTE

