

50A Hubbell Pro Weather Protective Boots

Installation Instructions

GENERAL INFORMATION

English

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK.** Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.
- Check that the device's type and rating are suitable for the application.

INSTRUCTIONS

- The cone end portion of the boot MUST fit tightly around the cable. When cord diameter is greater than ring diameters "A" – cut off flush with the next larger diameter rings. Under no circumstance, cut off more than four rings. See Illustration A.
- Slide the boot approximately 18 inches (45 cm) up the cable. A small amount of cable pulling lubricant or liquid soap diluted with water may be applied to the end of the cord to help thread the cord through the boot opening.
- Wire the device following the instructions provided with the device.
- Slide the boot over the device. The body of the device will stop on ring inside the boot, leaving some room between the strain relief nut and the back of the boot as shown. Do not force the device past this ring. See Illustration B.
- To ensure strain relief is maintained when mating and unmating the device, be sure to grip

Coiffes de protection contre les intempéries Hubbell Pro 50 A

Directives de montage

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
- S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.

DIRECTIVES

- La partie conique de la coiffe DOIT s'ajuster parfaitement autour du câble. Lorsque le diamètre du câble est supérieur au diamètre de l'anneau «A», couper au ras du diamètre suivant. Ne jamais couper plus de quatre anneaux. Consulter la Fig. A.
- Glisser la coiffe sur environ 45 cm du câble. Appliquer une petite quantité de lubrifiant de tirage ou de savon liquide dilué dans de l'eau à l'extrémité du cordon pour faciliter l'introduction du cordon dans la coiffe.
- Connecter le dispositif en suivant les directives fournies avec celui-ci.
- Glisser la coiffe sur le dispositif. Le corps du dispositif s'immobilisera sur l'anneau à l'intérieur de la coiffe en laissant un jeu entre l'écrou détenteur et l'arrière de la coiffe selon l'illustration. Ne pas forcer le dispositif au-delà de

Manguitos protectores de la intemperie Hubbell Pro 50 A

Instrucciones de instalación

INFORMACIÓN GENERAL

Español

- AVISO** - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- ¡CUIDADO!** - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.
- Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.

INSTRUCCIONES

- El extremo cónico del manguito DEBE quedar bien ajustado alrededor el cable. Cuando el diámetro del cordón es mayor que los diámetros "A", cortar a ras el anillo de diámetro inmediato superior. En ningún caso cortar más de cuatro anillos. Ver la Fig. A.
- Deslizar el manguito aproximadamente 45 cm sobre el cable. Puede aplicarse al extremo del cordón una pequeña cantidad de lubricante para jalado de cables o jabón líquido diluido en agua para facilitar el pasaje del cordón a través de la abertura del manguito.
- Cablear el dispositivo según las instrucciones provistas con el mismo.
- Deslizar el manguito sobre el dispositivo. El cuerpo del dispositivo llegará hasta el anillo

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, Connecticut 06484
(475) 882-4800

PD2446 (Page 1) 02/11 PRINTED IN CHINA



50A Hubbell Pro Weather Protective Boots

Installation Instructions

GENERAL INFORMATION

English

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK.** Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.
- Check that the device's type and rating are suitable for the application.

INSTRUCTIONS

- The cone end portion of the boot MUST fit tightly around the cable. When cord diameter is greater than ring diameters "A" – cut off flush with the next larger diameter rings. Under no circumstance, cut off more than four rings. See Illustration A.
- Slide the boot approximately 18 inches (45 cm) up the cable. A small amount of cable pulling lubricant or liquid soap diluted with water may be applied to the end of the cord to help thread the cord through the boot opening.
- Wire the device following the instructions provided with the device.
- Slide the boot over the device. The body of the device will stop on ring inside the boot, leaving some room between the strain relief nut and the back of the boot as shown. Do not force the device past this ring. See Illustration B.
- To ensure strain relief is maintained when mating and unmating the device, be sure to grip

Coiffes de protection contre les intempéries Hubbell Pro 50 A

Directives de montage

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
- S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.

DIRECTIVES

- La partie conique de la coiffe DOIT s'ajuster parfaitement autour du câble. Lorsque le diamètre du câble est supérieur au diamètre de l'anneau «A», couper au ras du diamètre suivant. Ne jamais couper plus de quatre anneaux. Consulter la Fig. A.
- Glisser la coiffe sur environ 45 cm du câble. Appliquer une petite quantité de lubrifiant de tirage ou de savon liquide dilué dans de l'eau à l'extrémité du cordon pour faciliter l'introduction du cordon dans la coiffe.
- Connecter le dispositif en suivant les directives fournies avec celui-ci.
- Glisser la coiffe sur le dispositif. Le corps du dispositif s'immobilisera sur l'anneau à l'intérieur de la coiffe en laissant un jeu entre l'écrou détenteur et l'arrière de la coiffe selon l'illustration. Ne pas forcer le dispositif au-delà de

Manguitos protectores de la intemperie Hubbell Pro 50 A

Instrucciones de instalación

INFORMACIÓN GENERAL

Español

- AVISO** - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- ¡CUIDADO!** - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.
- Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.

INSTRUCCIONES

- El extremo cónico del manguito DEBE quedar bien ajustado alrededor el cable. Cuando el diámetro del cordón es mayor que los diámetros "A", cortar a ras el anillo de diámetro inmediato superior. En ningún caso cortar más de cuatro anillos. Ver la Fig. A.
- Deslizar el manguito aproximadamente 45 cm sobre el cable. Puede aplicarse al extremo del cordón una pequeña cantidad de lubricante para jalado de cables o jabón líquido diluido en agua para facilitar el pasaje del cordón a través de la abertura del manguito.
- Cablear el dispositivo según las instrucciones provistas con el mismo.
- Deslizar el manguito sobre el dispositivo. El cuerpo del dispositivo llegará hasta el anillo

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, Connecticut 06484
(475) 882-4800

PD2446 (Page 1) 02/11 PRINTED IN CHINA



the device/boot assembly around the main body and not only on the surface over the strain relief nut.

English

cet anneau. Se reporter à la Fig. B.

Français

5. Pour ne pas exercer de tension pendant l'accouplement et le désaccouplement, s'assurer de saisir l'ensemble dispositif/coiffe par le corps principal et non seulement par la surface de recouvrement de l'écrou détenteur.

ubicado en el interior del manguito.

Español

dejando un espacio entre la tuerca del aliviador de tensión y la parte posterior del manguito tal como se muestra. No forzar el dispositivo más allá de este anillo. Ver la Fig. B.
5. Para asegurar que el aliviador de tensión permanezca en su lugar cuando se acople y desacople el dispositivo, asegurarse de sostener el conjunto dispositivo/manguito del cuerpo principal y no sólo de la superficie sobre la tuerca del aliviador de tensión.

Fig. A





Fig. B



HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN MÉXICO.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8,
Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F. Tel. (55) 9151-9999

the device/boot assembly around the main body and not only on the surface over the strain relief nut.

English

cet anneau. Se reporter à la Fig. B.

Français

5. Pour ne pas exercer de tension pendant l'accouplement et le désaccouplement, s'assurer de saisir l'ensemble dispositif/coiffe par le corps principal et non seulement par la surface de recouvrement de l'écrou détenteur.

ubicado en el interior del manguito.

Español

dejando un espacio entre la tuerca del aliviador de tensión y la parte posterior del manguito tal como se muestra. No forzar el dispositivo más allá de este anillo. Ver la Fig. B.
5. Para asegurar que el aliviador de tensión permanezca en su lugar cuando se acople y desacople el dispositivo, asegurarse de sostener el conjunto dispositivo/manguito del cuerpo principal y no sólo de la superficie sobre la tuerca del aliviador de tensión.

Fig. A





Fig. B



HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN MÉXICO.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8,
Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F. Tel. (55) 9151-9999